

Ølsted Vandværk A.M.B.A.
Nederholmsvej 47
8722 Hedensted
Att.: Henrik Gränitz

Rapportnr.: AR-17-CA-00603763-01
Batchnr.: EUDKVE-00603763
Kundenr.: CA0004174
Modt. dato: 25.10.2017

Analyserapport

Prøvested: Ølsted Vandværk. Boring DGU 116.985 - V10001300 / 4613000102
DGU-nr: 116.985
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 25.10.2017 kl. 11:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 25.10.2017 - 01.11.2017

Prøvemærke:	DGU 116.985						
Lab prøvenr:	80417414	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	σ)Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Ølsted Vandværk A.M.B.A., Henning Christensen, Nederholmsvej 47, 8722 Hedensted

01.11.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

σ): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.