

Ølsted Vandværk A.M.B.A.
Nederholmsvej 47
8722 Hedensted
Att.: Henrik Gränitz

Rapportnr.: AR-17-CA-00603764-01
Batchnr.: EUDKVE-00603764
Kundenr.: CA0004174
Modt. dato: 25.10.2017

Analyserapport

Prøvested: Ølsted Vandværk. Boring DGU 116.724 - V10001300 / 4613000101
DGU-nr: 116.724
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 25.10.2017 kl. 11:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 25.10.2017 - 07.11.2017

Prøvemærke:		dgu 116.724					
Lab prøvenr:	80417413	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	μ)Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Ølsted Vandværk A.M.B.A. , Henning Christensen, Nederholmsvej 47, 8722 Hedensted

07.11.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

µ): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse