

Ølsted Vandværk A.M.B.A.  
 Nederholmsvej 47  
 8722 Hedensted  
 Att.: Henrik Gränitz

Rapportnr.: AR-18-CA-00689636-01  
 Batchnr.: EUDKVE-00689636  
 Kundenr.: CA0004174  
 Modt. dato: 09.07.2018

## Analyserapport

Prøvested:	Ølsted Vandværk - DGU 116.724 - V10001300 / 4613000101				
DGU-nr:	116.724				
Prøvetype:	Råvand - Boringskontrol + org. mikroforurening				
Prøveudtagning:	09.07.2018 kl. 15:55				
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DMJ				
Analyseperiode:	09.07.2018 - 16.07.2018				

Prøvemærke:	Boring	Lab prøvenr:	80403794	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Urel (%)
					Min.	Max.		
<b>Organiske forbindelser</b>								
Ammonium (NH4)	0.39	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)		15
Nitrit	0.0020	mg/l			0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)		15
Nitrat	< 0.3	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)		15
Total-P	0.13	mg/l			0.01	DS EN ISO 6878:2004, SM 22. udg. 4		15
Chlorid	35	mg/l			1	SM 17. udg. 4500-CI (E)		15
Fluorid (F)	0.26	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)		15
Sulfat (SO4)	28	mg/l			0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)		15
Aggressiv kuldioxid	< 2	mg/l			2	DS 236:1977		15
Hydrogencarbonat	282	mg/l			3	DS/EN ISO 9963		15
Sulfid-S	< 0.02	mg/l			0.02	DS 278:1976 auto		15
<b>Organiske samleparametre</b>								
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.5	mg/l			0.1	DS/EN 1484		15
<b>Metaller</b>								
Arsen (As)	5.5	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Barium (Ba)	290	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Bor (B)	150	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Calcium (Ca)	73	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l			0.04	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Jern (Fe)	2.3	mg/l			0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Kalium (K)	3.3	mg/l			0.05	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Magnesium (Mg)	9.6	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Mangan (Mn)	0.18	mg/l			0.002	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Natrium (Na)	29	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Nikkel (Ni)	< 0.03	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
<b>Kulbrinter</b>								
Methan	0.013	mg/l			0.005	M 0066 GC-FID		38
<b>Chlorphenoler</b>								
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS		30
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS		30
<b>Pesticider</b>								
1,2,4-triazol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
2,6-DCPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30

Tegnforklaring:

<: mindre end

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL.: Detektionsgrænse

¤: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

Ølsted Vandværk A.M.B.A.  
 Nederholmsvej 47  
 8722 Hedensted  
 Att.: Henrik Gränitz

Rapportnr.: AR-18-CA-00689636-01  
 Batchnr.: EUDKVE-00689636  
 Kundenr.: CA0004174  
 Modt. dato: 09.07.2018

## Analyserapport

Prøvested:	Ølsted Vandværk - DGU 116.724 - V10001300 / 4613000101		
DGU-nr:	116.724		
Prøvetype:	Råvand - Boringskontrol + org. mikroforurening		
Prøveudtagning:	09.07.2018 kl. 15:55		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DMJ		
Analyseperiode:	09.07.2018 - 16.07.2018		

Prøvemærke:	Boring	Lab prøvenr:	80403794	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Urel (%)
					Min.	Max.		
<b>Pesticider</b>								
2,6-dichlorbenzosyre	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
4-CPP	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
4-nitrophenol	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Aldrin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0352 GC-MS	30
AMPA	< 0.01			µg/l			0.01 M 8270 LC-MS/MS	30
Atrazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Bentazon	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
CGA 108906	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
CGA 62826	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Atrazin, desethyl-	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Desethyl-desisopropyl-atrazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Desethyl-terbutylazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Desisopropyl-atrazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Dichlobenil	< 0.01			µg/l			0.01 M 0352 GC-MS	30
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Dieldrin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0352 GC-MS	30
Diuron	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Glyphosat	< 0.01			µg/l			0.01 M 8270 LC-MS/MS	30
Heptachlor	< 0.01			µg/l			0.01 M 0352 GC-MS	30
Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)	< 0.01			µg/l			0.01 M 0352 GC-MS	30
Hexazinon	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Hydroxyatrazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Hydroxysimazin	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
MCPA	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Mechlorprop (MCPP)	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30
Metalaxyl-M	< 0.01			µg/l			0.01 M 0336 LC-MS/MS	30

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 ☐: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
 °: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

Ølsted Vandværk A.M.B.A.  
 Nederholmsvej 47  
 8722 Hedensted  
 Att.: Henrik Gränitz

Rapportnr.: AR-18-CA-00689636-01  
 Batchnr.: EUDKVE-00689636  
 Kundennr.: CA0004174  
 Modt. dato: 09.07.2018

## Analyserapport

Prøvested: Ølsted Vandværk - DGU 116.724 - V10001300 / 4613000101  
 DGU-nr: 116.724  
 Prøvetype: Råvand - Boringskontrol + org. mikroforurening  
 Prøveudtagning: 09.07.2018 kl. 15:55  
 Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ  
 Analyseperiode: 09.07.2018 - 16.07.2018

Prøvemærke: Boring

Lab prøvenr:	80403794	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.		

### Pesticider

Metribuzin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Simazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja	DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	8.9	°C	DS/EN ISO 19458
pH	7.4	pH	DS/EN ISO 10523
Ledningsevne	60	mS/m	0.1 DS/EN 27888
Ittindhold	0.2	mg/l	0.1 DS/EN ISO 5814

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted  
 Ølsted Vandværk A.M.B.A. , Henning Christensen, Nederholmsvej 47, 8722 Hedensted

16.07.2018

Kundecenter  
 Tlf. 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL.: Detektionsgrænse

¤: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

¤: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse