



Ølsted Vandværk Amba

Nederholmsvej 12
8723 Løsning

Att.: Jacob Vendelbo

Registrernr.: T27765
Kundenr.: 625283
Ordrenr.: 811173
Prøvenr.: 23220329

Modt. dato: 2010.10.14

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ølsted Vandværk Amba
Nederholmsvej 12, 8723 Løsning
Prøvested.....: Ølsted Vandværk. Ledningsnet - V10001300/4613000199
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.10.14 kl. 08:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.10.15 kl. 00:22 - 2010.10.16

Prøvenr.: 23220329

Prøve ID:

Prøvemærke: Bankagervej 71 køkken

**Grænseværdier

Vejl.

Max.

Metoder

RSD

(%)

Coliforme bakterier 37 °C

<1 MPN/100 ml

i.m.

Colilert®

E. coli

<1 MPN/100 ml

i.m.

Colilert®

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur

13.1 gr. C

DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T25835

Kopi af rapporten er sendt til:

- Hedensted Kommune, Teknisk Forvaltning, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

20. oktober 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.